

FICHA	9	DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE ADOBES				
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/200					
Muro adobe cuadra y pajar						
Referencia en planos						
P 16;21;22						
Descripción de la lesión	<div>Fotografía</div> 					
Desprendimiento de las piezas que componen el muro de adobe.						
Análisis y posibles causas	<div>Procedimiento gráfico</div> <div>Solución. e=1/20</div> 					
Criterio de intervención						
<p>Una vez arreglada la cubierta (ficha 5.), procederemos a reconstruir de nuevo el paño en su totalidad trabando convenientemente las piezas de adobe existentes con las nuevas piezas de ladrillo hueco doble de dimensiones 24x12x7 colocadas a panderete.</p> <p>Una vez realizado el paño, se procederá a revestir el paramento con barro encalado (solución en ficha 1.3)</p>						