




FICHA	7.3	HUMEDAD POR FILTRACIÓN A TRAVÉS DE FISURA		
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/150			
Muros de la vivienda				
Referencia en planos				
P 16;22				
Descripción de la lesión				
Acumulación de agua en el cerramiento como consecuencia de la entrada del agua de lluvia y sirviendo de vehículo para otras patologías		Fotografía	Procedimiento gráfico	
Análisis y posibles causas				
La fisura existente en la parte superior de la vivienda provoca la filtración del agua a su través desde el exterior del muro al interior de la vivienda y la posterior escorrentía hasta la planta baja.				
Criterio de intervención				
Primero se procederá a eliminar la causa que ha producido el la humedad, para ello se seguirá el criterio de intervención desarrollado en la ficha 6.1, solucionando la fisura de la planta primera. Posteriormente realizaremos una aireación natural dejando abiertas las puertas y ventanas hasta que desaparezca finalmente.				