




FICHA	10.2	SUCIEDAD POR LAVADO DIFERENCIAL	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/150		
Muro interior caseta de herramientas			
Referencia en planos			
P 20			
Descripción de la lesión			
Acumulación de partículas ensuciantes en la cara interna del muro de color marrón.			
Análisis y posibles causas	Fotografía	Descripción gráfica de la lesión	
		<p><u>E=1/15</u></p> <p>1. Agua de lluvia</p>  <p>2. Saturación de poros por el arrastre del barro</p>  <p>3. Lámina de agua ensuciando el paramento</p> 	
Criterio de intervención			
Para poder solucionar la patología se deberá de realizar primeramente la propuesta de intervención desarrollada en la ficha 8.1. Posteriormente se seguirán los pasos a seguir que se explican en la ficha 11.2			