



ESTADO INICIAL ALZADO OESTE



ESTRUCTURA HORIZONTAL Y SOLERAS



CUBIERTA




ESTADO INICIAL ALZADO SUR



REVOCO EXTERIOR CON MORTERO DE CAL



ESTADO REFORMADO ALZADO NORTE



DEMOLICIÓN Y APEO DE MUROS



ESTRUCTURA DE CUBIERTA



ESTADO REFORMADO ALZADO OESTE

**ESTUDIO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE UN ANTIGUO SECADERO DE PIELS COMO CENTRO CULTURAL**  
 PARQUE BELVÍS S/N. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA  
 TRABAJO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

TUTORA: MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CASADO  
 ESTUDIANTE: SERGIO MORO MARTÍN



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  
 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA  
 ÁREA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS  
 DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN Y AGRONOMÍA

VISTAS 3D

**P-26**  
 JUNIO 19