




FICHA	8.4	HUMEDAD POR CAPILARIDAD POR DIF. DE NIVEL EN TERRENOS	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/50		
Muros interior vivienda			
Referencia en planos			
P 16;21			
Descripción de la lesión	<div>Fotografía</div> <div></div>		
Aparición incontrolada de agua que actúa sobre la base del muro, afectando a sus propiedades y su apariencia, sirviendo así de vehículo para otras patologías			
Análisis y posibles causas	<div>Descripción gráfica de la lesión</div> <div><u>E=1/20</u> </div>		
Criterio de intervención	<p>Para paliar la humedad en la base del muro se procederá a solucionar la humedad por filtración de la planta primera (ficha 7.3), así como la eliminación de la vegetación (ficha 3.1).</p> <p>Posteriormente se eliminarán los rellenos de tierra por la parte exterior del muro nivelando el terreno para que la cota de la parcela anexa sea la misma que la del interior de la vivienda.</p>		