



FICHA	2	LIMPIEZA DE VEGETACIÓN	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/200		
Arranque del muro en las fachadas			
Referencia en planos			
P 18;19			
Descripción de la lesión	<div>Fotografía</div> <div></div>		
Aparición de las zarzas en la parte inferior de la fachada de la vivienda			
Análisis y posibles causas	<div>Procedimiento gráfico</div> <div></div>		
La acumulación de zarzas es debido a la falta de mantenimiento y a la acumulación de tierra en el arranque de los muros que puede producir un efecto mecánico dañino en el muro.			
Criterio de intervención			
Se procederá a eliminar todas las zarzas, posteriormente se aplicará un herbicida (COMPO Herbicida Maleza) con mochila pulverizadora, en un día que no llueva ni haga viento, para evitar su posterior regeneración con la dosificación marcada por el fabricante.			