

FICHA	1.1 y 1.2	DERRUMBES Y ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/150		
Pajar y patio central			
Referencia en planos			
Plano 16;17			
Descripción de la lesión			
Acumulación de escombros debido a: - 1.1. Acopio de los restos del derrumbe de tabiquería y falso techo de escayola. - 1.2. Derrumbamiento de cubierta en el faldón norte del pajar.		Fotografía	Procedimiento gráfico
Análisis			
La acumulación y acopio de escombros puede provocar la transmisión de humedades a los muros con los que está en contacto, afectando por último a la estabilidad de los mismos.			
Criterio de intervención			
Se procederá a hacer la retirada selectiva y limpieza en la zona donde están acumulados los escombros, para reutilizar aquellos materiales que se puedan volver a usar en la obra, así como para su posterior transporte al centro de gestión de residuos.			