





FICHA	10.1	HOLLÍN	
Situación de la lesión		Situación en los planos. e=1/150	
Parte superior de la boca de la chimenea			
Referencia en planos			
P 21			
Descripción de la lesión			
Acumulación de partículas ensuciantes de color oscuro alrededor de la boca del horno debido a la combustión de las encinas.		Fotografía	Procedimiento gráfico
Análisis y posibles causas			
Suciedad alrededor de la boca del horno como consecuencia de la combustión de las encinas.			
Criterio de intervención			
Rociamos la zona afectada con agua destilada (sin sales que puedan atacar a la piedra) con la ayuda de un pulverizador combinado con un cepillado de cerdas una vez alcanzada la fase de mojado y saturación de poros, cuando se ha formado la lámina de agua. Finalmente, con el fin de colmatar los poros de la piedra afectada y que no vuelva a producirse ensuciamiento en la misma zona, procederemos a aplicar una capa protectora y pátina de agua de cal sin pigmentos.			