



FICHA	8.2	HUMEDAD POR CAPILARIDAD POR PRESENCIA DE VEGETACIÓN	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/50		
Parte inferior cerramiento cuadra vacas			
Referencia en planos			
P 16; 20			
Descripción de la lesión			
Aparición incontrolada de agua que actúa sobre la base del muro, afectando a sus propiedades y su apariencia, sirviendo así de vehículo para otras patologías			
Análisis y posibles causas	La exposición a un terreno con abundante vegetación en una zona sombría orientada al norte genera un ambiente húmedo produciendo humedades por capilaridad.		
Criterio de intervención		<u>Estado Actual. e=1/25</u> 	
		<u>Solución. e=1/25</u> 