


FICHA	14	LÍQUENES DE COLOR NARANJA	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/200		
Fachada norte de vivienda y este de las pocilgas			
Referencia en planos			
Plano 20;22			
Descripción de la lesión	<div>Fotografía</div> <div></div>		
Aparición de organismo vegetales microscópicos de color naranja en la fachada, afenctando al condicionante estético y dañando la piedra al segregar ácidos orgánicos que disgregan el material			
Análisis y posibles causas			
La ploriferación de los líquenes es debido al ambiente húmedo al que están espuestas las fachadas por la orientación norte y la falta de solemamiento.	<div>Procedimiento gráfico</div> <div></div>		
Criterio de intervención			
En un día soleado rociaremos la zona afectada con 3/4 partes de agua y 1/4 parte con lejía con la ayuda de un pulverizador. Dejaremos actuar el producto durante 24 horas y posteriormente limpiamos la zona con un cepillo. Se deberá de preveer un mantenimiento y vigilancia periódicos debido a una nueva posible aparición por estar expuesto en una zona con falta de solemamiento y orientación norte.			