



PLANTA BAJA



Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3

LEYENDA

- 1 TERRENO NATURAL
 - 2 MURO DE MAMPOSTERÍA ESQUISTOSA CONCERTADA Y RELLENO DE CAL Y CANTO
 - 3 MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN
 - 4 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
 - 5 PUERTA METÁLICA SECCIONADA
- A DEMOLER

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA	
ESPACIO EXTERIOR	18.25 m ²
ESPACIO INTERIOR	88.85 m ²
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	107.10 m ²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	147.60 m ²



ESQUEMA DE SECCIÓN

ESTUDIO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE UN ANTIGUO SECADERO DE PIELES COMO CENTRO CULTURAL

PARQUE BELVÍS S/N. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA

TRABAJO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

TUTORA: MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CASADO
ESTUDIANTE: SERGIO MORO MARTÍN



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA
ÁREA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN Y AGRONOMÍA

PLANTA BAJA COTAS Y SUPERFICIES
ESTADO INICIAL

ESCALA: 1/50

P-02
JUNIO 19