




Fotografía 1




Fotografía 2




Fotografía aérea 3
(GOOGLE MAPS)




Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



ESQUEMA DE SECCIÓN

ESTUDIO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE UN ANTIGUO SECADERO DE PIELES COMO CENTRO CULTURAL

PARQUE BELVÍS S/N. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA

TRABAJO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

TUTORA: MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CASADO
ESTUDIANTE: SERGIO MORO MARTÍN



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA
ÁREA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN Y AGRONOMÍA

PLANTA CUBIERTA
ESTADO REFORMADO

ESCALA: 1/50

P-13
JUNIO 19