



CARPINTERÍA EXTERIOR MADERA

Escala: 1/40





CARPINTERÍA INTERIOR MADERA

Escala: 1/40




CARPINTERÍA METÁLICA

Escala: 1/40




DETALLE ANCLAJE DE PASAMANOS DE ESCALERA B1


Escala: 1/5



ESQUEMA PLANTA BAJA




ESQUEMA PLANTA PRIMERA




DETALLE ENCUENTRO DE MURO Y CARPINTERÍA DE VENTANA Y CONTRAVENTANA V4 Y V5

Escala: 1/2




DETALLE SOPORTE PUERTA P7

Escala: 1/2



DETALLE ANCLAJE DE CABLE DE BARANDILLA B4

Escala: 1/5



DETALLE ANCLAJE PASAMANOS DE ESCALERA B2

Escala: 1/5

ESTUDIO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE UN ANTIGUO SECADERO DE PIELS COMO CENTRO CULTURAL
PARQUE BELVIS S/N. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA
TRABAJO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA TECNICA

TUTORA: MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CASADO
ESTUDIANTE: SERGIO MORO MARTÍN



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA
ÁREA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN Y AGRONOMÍA

CARPINTERÍAS
ESTADO REFORMADO

ESCALA: VARIAS