




Fotografía 1




Fotografía 2




Fotografía 3



ESQUEMA DE SECCIÓN



Fotografía 4



Fotografía 5

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA	
SALA 1	78.95 m ²
RECIBIDOR	5.22 m ²
ASEO	3.59 m ²
ESPACIO EXTERIOR	4.62 m ²
ESCALERA	1.20 m ²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	92.46 m ²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	147.60 m ²

ESTUDIO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE UN ANTIGUO SECADERO DE PIELS COMO CENTRO CULTURAL

PARQUE BELVÍS S/N. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA

TRABAJO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

TUTORA: MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CASADO
ESTUDIANTE: SERGIO MORO MARTÍN



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA
ÁREA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN Y AGRONOMÍA

PLANTA BAJA COTAS Y SUPERFICIES
ESTADO REFORMADO

ESCALA: 1/50

P-11
JUNIO 19