

PLANTA CUBIERTA



Fotografía 1




Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



ESQUEMA DE SECCIÓN

LEYENDA

- 1 CUBIERTA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO
- 2 CORONACIÓN A DOS AGUAS EN MURO DE MAMPOSTERÍA
- 3 UPN-160 PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MUROS
- 4 SOLADO DE PLACAS DE GRAN FORMATO DE HORMIGÓN

A DEMOLER

ESTUDIO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE UN ANTIGUO
SECADERO DE PIELS COMO CENTRO CULTURAL
PARQUE BELVÍS S/N. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA
TRABAJO FIN DE GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

TUTORA: MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CASADO
ESTUDIANTE: SERGIO MORO MARTÍN



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA
ÁREA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN Y AGRONOMÍA

PLANTA CUBIERTA
ESTADO INICIAL

ESCALA: 1/50

P-04
JUNIO 19